Para SINTOMAS

- Fuga en bloque motor
- Fuga en culata
- Presión en circuito refrigeración

INFO PROCEDIMIENTO

- ☐ **Con el motor frío**
- ☐ **Vaciar el circuito**
- ☐ **Llenar el circuito con agua del grifo**
- ☐ **Verter el producto SEAL-UP**
- ☐ **Dejar funcionar el motor durante 45 minutos.**
- ☐ **Parar el motor y dejarlo en reposo, mínimo 6 horas y máximo 12 horas. En el máximo garantiza mayor eficacia.**
- ☐ **Comprobar si pierde presión**
- ☐ **Vaciar el circuito**
- ☐ **Llenar con refrigerante correspondiente.**