

| Válvulas EGR | 700434 & 700451 | Sustitución referencia | PSA

VALVULAS EGR 700434 & 700451

Sustitución de referencias

El departamento de Asistencia Técnica de Valeo Service les informa que la válvula EGR ref. **700434** ha dejado de comercializarse. **En su lugar va a ser sustituida por la referencia 700451.**

Esta nueva referencia tiene algunas limitaciones en cuanto a su aplicación. A continuación les explicamos en detalle a que modelos afecta esta limitación:

VALEO Ref.	OES Ref.	MARCA	MODELO	Ktype Tecdoc	Appl. Start Date	Appl. End Date	SUSTITUCIÓN
700434	1618 NQ	Citroen	C5 (X7)	24509	01/10/2010	01/10/2011	No sustituible
700434	1618 NQ	Citroen	C5 (X7)	32794	01/10/2009	01/10/2011	No sustituible
700434	1618 NQ	Citroen	C5 (X7)	32796	01/10/2009	01/10/2011	No sustituible
700434	1618 NQ	Citroen	C5 (X7)	58677	01/10/2009	01/10/2011	No sustituible
700434	1618 NQ	Citroen	C5 (X7)	115040	01/10/2009	01/10/2011	No sustituible
700434	1618 NQ	Citroen	C5 (X7)	-	01/10/2010	01/10/2011	No sustituible
700434	1618 NQ	Peugeot	407	31727	01/07/2009	01/08/2011	No sustituible
700434	1618 NQ	Peugeot	407	33426	01/01/2010	01/05/2011	No sustituible
700434	1618 NQ	Peugeot	407	33427	01/01/2010	01/05/2011	No sustituible



Si necesita más información sobre los productos de Valeo, contacte con nuestro Servicio de Atención Técnica (☎ 902 011 799 – 91 495 85 58) vs-asistencia.technica@valeo.com

<http://www.valeo-techassist.com>

www.valeoservice.com/html/spain/es/

Valeo Service España, S.A.
Calle Río Almanzora, Nº 5, 28906 GETAFE (Madrid) España
Tel.: (+34) 91 495 85 00, Fax: (+34) 91 495 86 99

